



شرکت مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل

(نتکو)


WWW.Netcoiran.com

کانکتور ارتباط سی‌ام به کابل (با مهره سربر)

IPC0102

س سطح مقطع: AL 70-120

تیوپ گریس	کاتر	آچار F	آچار بکس	بکس 17
				



دستور العمل نصب

1. قبل از نصب کانکتور ، اکسید سطح سیم را با برس پاک و سیم را آغشته به گریس کرده و پیچ های کانکتور را شل نمائید. سپس هادی های مورد نظر را به صورت موازی بر روی شیار کلمپ قرار دهید .
2. در حالتی که کانکتور مجهز به مهره سربر است آن را بوسیله آچار بکس 17 محکم نموده تا مهره سربر جدا شود ، در حالتی که کانکتور مهره سربر ندارد کانکتور را با آچار ترکمتر تا گشتاور 40Nm محکم می نمائیم .
3. در انتها درپوش هادی و کاور کانکتور را بر روی آن نصب نمائید.

